



**Trink- und Abwasserverband (TAV)**  
**„Bourtanger Moor“, Geeste**

Telefon: 05931/9300-0 • Telefax 05931/9300-73  
Internet: [www.tavbm.de](http://www.tavbm.de) • Email: [info@tavbm.de](mailto:info@tavbm.de)

## **Hinweise bei Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen**

Das Bauunternehmen hat bei Bauarbeiten in öffentlichen und privaten Flächen mit dem Vorhandensein verlegter Ver- und Entsorgungsleitungen des TAV „Bourtanger Moor“ zu rechnen.

Das Bauunternehmen verpflichtet sich vor Beginn der Bauarbeiten über Lage und Tiefe der im Baubereich liegenden Leitungen des TAV „Bourtanger Moor“ Auskunft einzuholen.

Die Erkundigungspflicht obliegt dem im Bauunternehmen Verantwortlichen selbst.

Der DVGW-Hinweis GW 315 ist zu beachten (Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten).

Die Angaben in den TAV-Bestandsplänen sind unverbindlich, daher besteht die Pflicht, die genaue Tiefe und Lage der TAV-Anlagen durch Suchschlitze, die in Handschachtung auszuführen sind, zu überprüfen oder zu ermitteln.

Nach vorheriger Absprache mit unserem zuständigen Rohrnetzbetrieb in Geeste-Varloh unter der Rufnummer 05931 9300-52 o. 0151 14857720, können ggf. weitere Einzelheiten in der Örtlichkeit abgestimmt werden.

Beschädigungen - auch anscheinend geringfügige - sind unserer Dienststelle in Geeste-Varloh unter der Rufnummer 05931 9300-16 unverzüglich zu melden.

Für den Fall abweichender Verlegetiefen oder Leitungsverläufe kann ein Mitverschulden des TAV bei Leitungsbeschädigungen nicht begründet werden.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Trink- und Abwasserverband (TAV)  
„Bourtanger Moor“